

# TECNOLOGIA BLUETOOTH : Lista de móviles probados y recomendados por RENAULT



Probados por un organismo independiente (1)

<b>Leyenda :</b>				<b>Ultima puesta al día :</b> 20/01/2009
●	Funciones disponibles	-	Funciones no disponibles	<b>Celdas en amarillo:</b> Nuevo teléfono probado <b>Celdas en gris:</b> Móviles probados no recomendados con el sistema Renault: la calidad intrínseca del teléfono móvil no está puesta en duda, pero las condiciones de emparejamiento entre el teléfono móvil y el sistema manos libres Renault no permiten garantizar un funcionamiento óptimo y seguro del sistema. (Puesta en espera automática, envío de tonos para el control de la mensajería, fiabilidad de la conexión Bluetooth)

TELÉFONES MÓVILES	Sistema de radio / navegación GPS / Telefonía: IT System		
	Scénic II ph2 09/2006 --> Laguna II ph2 03/2005 -->	Vel Satis ph2 04/2005 --> Espace IV ph2 04/2006 -->	Según las versiones (consultar la Red Renault)

Marca	Modelo	Versión del software del teléfono	Fecha de las pruebas	Versión sistema Renault	Transferencia automática			Servidor vocal DTMF (3)	Envío manual de contactos
					Memoria tarjeta SIM	Memoria teléfono	Registro de llamadas		
APPLE	iPhone 3G	2.0.1 (5B108)							
BLACKBERRY	8100	V 4.2.0.51 (Platform 2.2.0.32)	2007		-	-	-	●	-
	8300	v4.2.2.75 Platform 2.4.0.31	2007		-	-	-	●	-
	8700	V 4.1.0.232	2007		-	-	-	●	-
HTC	P3300	-	2007						
	P4350	-	2007						
	S710	-	2007						
LG	F2400	F2400P40XX-33 V10F-XXX-XX	2007		-	-	-	-	●
	KE970	-							
	KE800	-							
	KE850	-							
MOTOROLA	KG800	KG800P64-EUR-V10H-XXX-XX	2007		-	-	-	●	●
	E398	R372_G_OE.20.5AR	2007		-	-	-	●	●
	K1	R4527_G_08.22.07R	2007		-	-	-	●	●
	K3		2007		-	-	-	●	●
	V550	R376_G_OE.66.0BR	2007		-	-	-	●	●
	V635	R474_G_08.48.25R	2007		-	-	-	●	●
	L2	R3511_G_0A.53.1AR	2007		-	-	-	●	●
	L6	R3511_G_0A.5.26R	2007		-	-	-	●	●
	L7	R4513_G_08.B7.5DR_RB	2007		-	-	-	●	●
	U6	R478_G_08.83.76R	2007		-	-	-	●	●
	V3i	R479_G_08.B4.34R	2007		-	-	-	●	●
	V3x	R25221LD_U_8.5.81.50R	2007		-	-	-	●	●
	V3	R374_G_OE.42.0ER	2007		-	-	-	●	●
	V6 MAXX	R26117LD_U_9.8.10.00R	2007		-	-	-	●	●
	V8	R601.6.80.42.0FR	2008		-	-	-	●	●
	V9	R263313_U_A0.0.03R3							
W510	R452G_G_08.13.04R	2007		-	-	-	●	●	
V400P	-								
V500	-								
V525	-								

	V600	-							
	Z3	R452B_G_08.01_05R	2007		-	-	-	●	●
ORANGE	SPV C500		2007		-	-	-	●	●
	3109	V05.50 (14-08-07 / RM-274)	2008		-	-	-	●	●
	3110 Classic	V04.91 03/0407 RM237	2008		-	-	-	●	●
	3230	v 03.0505.2 19-02-05 RM-51	2007		-	-	-	●	●
	3250	V 3.23 15-05-06 RM-38	2007		-	-	-	●	●
	5200	V 03.92 RM-174	2007		-	-	-	●	●
	5310 XP	V03.60 13/09/07 RM-303	2008		-	-	-	●	●
	6021	v 03.83	2007		-	-	-	●	●
	6085	V03.71 RM-198	2007		-	-	-	●	●
	6111	V3.41 27-10-05 RM-82	2007		-	-	-	●	●
	6131	V 03.50 31-03-06 RM-115	2007		-	-	-	●	●
	6230	v 03.15	2007		-	-	-	●	●
	6230i	v 03.30 21-04-05 RM-72	2007		-	-	-	●	●
	6233	V 3.70 RM - 123	2007		-	-	-	●	●
	6234	V 03.50 RM-123	2007		-	-	-	●	●
	6280	V 03.60 10-02-06 RM-78	2007		-	-	-	●	●
	6260		2007		-	-	-	●	●
	6300	V 04.20 RM-217	2007		-	-	-	●	●
	6310i	v 5.50 03-03-03 - NPL-1	2007		-	-	-	●	●
	6500 Classic	V 03.21 (31-08-07 / RM-265)	2008					●	●
	6500 Slide	V04.81 22/11/07 RM-240	2008					●	●
NOKIA	6600	v 5.27.0 28-06-04 NHL-10	2007		-	-	-	●	●
	6610								
	6630	v 3.45.113 04-01-05 RM-1	2007		-	-	-	●	●
	6680								
	6820	v 03.15	2007		-	-	-	●	●
	6822	V4.46 18-02-05 RM-69	2007		-	-	-	●	●
	7250								
	7610	v 4.0437.4 15-09-04 RH-51	2007		-	-	-	●	●
	8800	V 03.94 31-01-06 RM-16	2007		-	-	-	●	●
	E50	V06.41.3.0 RM-170	2007		-	-	-	●	●
	E61	1.0633.62.05 RM 227 Nokia E61i-1	2007		-	-	-	●	●
	E65	V 1.0633.18.01 RM-208	2007		-	-	-	●	●
	N70	V2.0536 12-09-05 RM-84	2007		-	-	-	●	●
	N73	V 2.0628.0.0.1 10-07-2006 RM-123	2007		-	-	-	●	●
	N76	V10.0.026 RM-135	2007		-	-	-	●	●
	N80	V 3.0614.0.3 11-04-2006	2007		-	-	-	●	●
	N91	V 1.00.028.01 29 03-06 RM-43	2007		-	-	-	●	●

	<b>N93i</b>	V 1.00.028.01 29 03-06 RM-43	2007		-	-	-	●	●
	<b>N95</b>	V 10.0.014 RM- 159	2007		-	-	-	●	●
	<b>N95 8GB</b>	V15.0.015	2008		-	-	-	●	●
<b>PALM</b>	<b>Treo 680</b>	v.3.0A	2007		-	-	-	●	●
<b>PANASONIC</b>	<b>X70</b>	-							
<b>QTEK</b>	<b>S110</b>	-							
<b>SAGEM</b>	<b>My 401x</b>	LC5, CJ 3594270090004 9 268315175409	2007		-	-	-	●	●
	<b>My X6-2</b>	-							
	<b>My-600x</b>	-							
	<b>My-600v</b>	-							
	<b>My 700x</b>	LA5, EA 3580950000904 8 635014247089	2007		-	-	-	●	●
	<b>My850v</b>		2007		-	-	-	●	●
	<b>My X8</b>	-							
<b>SAMSUNG</b>	<b>D500</b>	D500XAED3	2007		-	-	-	●	●
	<b>D520</b>	-							
	<b>D600</b>	-							
	<b>D820</b>	-							
	<b>D840</b>	-							
	<b>D900</b>	-							
	<b>E250</b>	LE250.09	2008		-	-	-	●	●
	<b>E370</b>	E370XFAD2	2007		-	-	-	●	●
	<b>E390</b>	E390XAGA3	2007		-	-	-	●	●
	<b>E720</b>	-							
	<b>E730</b>	E730XAEEA	2007		-	-	-	●	●
	<b>E770</b>	-							
	<b>E900</b>	-							
	<b>F300</b>	-							
	<b>G600</b>	MTG600.03							
	<b>J700</b>	DV700.02							
		<b>U600</b>	-						
	<b>S400i</b>	-							
	<b>i320</b>	-							
	<b>Z400</b>	-							
<b>SHARP</b>	<b>GX29</b>	-							
<b>SIEMENS BENQ</b>	<b>S65</b>	v12	2007		-	-	-	●	●
	<b>SK65</b>	V40	2007		-	-	-	●	●
	<b>T610</b>	R1A081 prgCXC125566 EU_2	2007		-	-	-	●	●
	<b>T630</b>	R7A011 prgCXC12- 5780_EU_2_N	2007		-	-	-	●	●
	<b>P1i</b>	PDA CXC162037 R9H004	2007		-	-	-	●	●

SONY ERICSSON	Z310i	R1KF001 prgCXC1250594 _GENERIC_AL	2007	-	-	-	●	●
	Z520i	R3F015	2007	-	-	-	●	●
	Z530	R6AC001	2007	-	-	-	●	●
	K510i	R4CH003	2007	-	-	-	●	●
	K610i	R1BA022	2007	-	-	-	●	●
	K700i	-	-	-	-	-	-	-
	K750i	R1A041	2007	-	-	-	●	●
	K770i	R8BC004	-	-	-	-	-	-
	K800i	R1CB001	2007	-	-	-	●	●
	K810i	-	-	-	-	-	-	-
	K850	R1EA031	-	-	-	-	-	-
	S700i	-	-	-	-	-	-	-
	W300i	R9A036	2007	-	-	-	●	●
	T650i	-	-	-	-	-	-	-
	W580i	-	-	-	-	-	-	-
	W800i	-	-	-	-	-	-	-
	W810i	R1A041	2007	-	-	-	●	●
	W850i	-	-	-	-	-	-	-
	W880i	-	-	-	-	-	-	-
	W890i	R1FA035	-	-	-	-	-	-
W910i	-	-	-	-	-	-	-	
W950i	R9DA001	2007	-	-	-	●	●	
Z610i	R1ED001	2007	-	-	-	●	●	

(1) Renault decidió realizar las pruebas de sus sistemas mediante una sociedad independiente en las pruebas de compatibilidad Bluetooth.

(3) DTMF : Dual Tone Modulation Frequency = frecuencia vocal. Posibilidad de emisión por el sistema de telefonía manos libres y el teléfono de tonos (pulsando \*, #, ...) que permita el control de servidores vocales (como de mensajería del operador).

Recuerdo del procedimiento de emparejamiento: para más información consulte el manual de usuario de los equipos o contacte con su concesionario Renault.

## TECNOLOGIA BLUETOOTH : Lista de móviles probados y recomendados por RENAULT



Probados por un organismo independiente (1)

Leyenda :

Ultima puesta al día :

02/12/2008

●	Funciones disponibles	-	Funciones no disponibles	Celdas en amarillo:	Nuevo teléfono probado
●	Funciones disponibles	-	Funciones no disponibles	Celdas en gris:	Móviles probados no recomendados con el sistema Renault: la calidad intrínseca del teléfono móvil no está puesta en duda, pero las condiciones de emparejamiento entre el teléfono móvil y el sistema manos libres Renault no permiten garantizar un funcionamiento óptimo y seguro del sistema. (Puesta en espera automática, envío de tonos para el control de la mensajería, fiabilidad de la conexión Bluetooth)

### Sistema de radio / navegación GPS / Telefonía: IT System

TELÉFONES  
MÓVILES

Laguna III 06/2007 -->  
Laguna III Coupé 10/2008 -->  
Mégane III 11/2008 -->

Koleos 06/2008 -->

Según las versiones (consultar la Red Renault)

Marca	Modelo	Versión del software del teléfono	Fecha de las pruebas	Versión sistema Renault	Transferencia automática			Servidor vocal DTMF (3)	Envío manual de contactos
					Memoria tarjeta SIM	Memoria teléfono	Registro de llamadas		
Apple	iPhone	1.0.2 (1C28)	2007		-	-	-	●	-
	iPhone 3G	2.0.1 (5B108)	2008		-	-	-	●	-
HTC	TOUCH DUAL P5500	SE CE5.2.1623	2008		-	-	-	●	●
LG	KE970	-	-		-	-	-	-	-
	KG800	-	-		-	-	-	-	-

MOTOROLA	K1	R4527_G_08.22.07R	2007	-	-	-	●	●
	V3i	R479_G_08.B4.34R	2007	-	-	-	●	●
	V8	R601_G_80.42.0fr	2008	-	-	-	●	●
	Z3	R452B_G_08.01.05R	2007	-	-	-	●	●
NOKIA	2630	V 04.90 (14-11-07 RM-298)						
	3109							
	3110	V 04.91 RM-237	2008	-	-	-	●	●
	5200	V05.00 RM-174	2008	-	-	-	●	●
	5300	V 3.50 14-09-06 RM-146	2007	-	-	-	●	●
	5310XP	V03.60 RM-303	2008	-	-	-	●	●
	5610XP	V 04.20	2008	-	-	-	●	●
	6131	V05.50 RM-115	2008	-	-	-	●	●
	6220c	V 03.23 RM-328	2008					
	6280	V03.60 RM-78	2008	-	-	-	●	●
	6300	V 04.20 RM-217	2007	-	-	-	●	●
	6500 Classic	V 03.21 (31-08-07 / RM-265)	2008	-	-	-	●	●
	6500 Slide	V 04.81 RM-240	2008	-	-	-	●	●
	6820	v 03.15	2007	-	-	-	●	●
	E50	V07.36.0.0 RM-170	2008	-	-	-	●	●
	E65	1.0633.18.01 (11-01-07 / RM-208)	2008	-	-	-	●	●
	N73	V 2.0629.0.0.1 10-07-2006 RM-133	2007	-	-	-	●	●
	N80	V 4.0632.0.38 13 10-2006 RM-92	2007	-	-	-	●	●
	N95	V 20.0.015 (13-11-07 / RM-159)	2008	-	-	-	●	●
	N95 8GB	V 15.0.015 RM-320	2008	-	-	-	●	●
SAGEM	MY511x	EAN DE 014142356470	2008	-	-	-	●	●
SAMSUNG	D840	D840XXFL1	2007	-	-	-	-	●
	D900	D900E.05	2007	-	-	-	-	●
	E250	E250JDFL1	2008	-	-	-	●	●
	E840	REV 0.2	2008	-	-	-	-	●
	E900	E900XXFE2	2007	-	-	-	-	●
	G600	G600XAGJ1	2008	-	-	-	●	●
	F480	F480.010	2008	-	-	-	●	●
	F490	F490.006	2008	-	-	-	●	-
	G800	G800.005	2008	-	-	-	●	-
	J600	REV 1.0c	2008	-	-	-	-	●
	J700	DV700.02	2008	-	-	-	●	●
	L760V	J620.002	2008	-	-	-	-	●
	U600	U600XXGCE	2007	-	-	-	●	●
		K530i	R8AD001	2008	-	-	-	●
K550i		R1JD001	2007	-	-	-	●	●
K610i		R1CF001	2007	-	-	-	●	●

SONY ERICSSON	K770i	R8BC004	2008	-	-	-	●	●
	K800i	R1CB001	2007	-	-	-	●	●
	S500	R7AB004	2008	-	-	-	●	●
	P990i							
	W300i	R4EA031	2008	-	-	-	●	●
	W580i	R8BF003	2008	-	-	-	●	●
	W880i	R1JC002	2007	-	-	-	●	●
	W890i	RF1A035	2008	-	-	-	●	●
	W910i	R1JC002	2007	-	-	-	●	●
	Z310	R8BA024						

(1) Renault decidió realizar las pruebas de sus sistemas mediante una sociedad independiente en las pruebas de compatibilidad Bluetooth.

(3) DTMF : Dual Tone Modulation Frequency = frecuencia vocal. Posibilidad de emisión por el sistema de telefonía manos libres y el teléfono de tonos (pulsando \*, #, ...) que permita el control de servidores vocales (como de mensajería del operador).

Recuerdo del procedimiento de emparejamiento: para más información consulte el manual de usuario de los equipos o contacte con su concesionario Renault.

## TECNOLOGIA BLUETOOTH : Lista de móviles probados y recomendados por RENAULT



Leyenda :

Ultima puesta al día :

20/11/2008

●	Funciones disponibles	-	Funciones no disponibles	Celdas en amarillo:	Nuevo teléfono probado
●	Funciones disponibles	-	Funciones no disponibles	Celdas en gris:	Móviles probados no recomendados con el sistema Renault: la calidad intrínseca del teléfono móvil no está puesta en duda, pero las condiciones de emparejamiento entre el teléfono móvil y el sistema manos libres Renault no permiten garantizar un funcionamiento óptimo y seguro del sistema. (Puesta en espera automática, envío de tonos para el control de la mensajería, fiabilidad de la conexión Bluetooth)

### TELÉFONOS MÓVILES

### Sistema de radio / navegación GPS / telefonía **Navegador Bluetooth CD**

Laguna III 06/2007 -->

Scénic 2 06/2007 -->

Espace IV 06/2007 -->

Kangoo II 04/2008-->

Koleos 06/2008-->

Mégane III 11/2008-->

Según las versiones (consultar la Red Renault)

Marca	Modelo	Versión del software del teléfono	Fecha de las pruebas	Versión sistema Renault	Transferencia automática			Servidor vocal DTMF (3)	Envío manual de contactos
					Memoria tarjeta SIM	Memoria teléfono	Registro de llamadas		
Apple	iPhone	1.0.2 (1C28)	2007		-	-	-	●	-
HTC	TOUCH P3450	ROM Ver: 2.20.406.1B FRE	2008	PH2	-	-	-	●	●
LG	KS-20	OS:windows Mobile 6/ ROM:v10f /Firmware de modem:v10f/ROM date:2008-03-05	2008	PH2	-	-	-	●	●
MOTOROLA	L7	R4513_G_08.B7 .DAR_RB	2007		-	-	-	●	●
	L6	R3511_G_0A.52 .2AR	2007		-	-	-	●	●
	V3x	R25221LD_U_8 5.81.50R	2007		-	-	-	●	●
	V3i	R479_G_08.B4. 34R	2007		-	-	-	●	●
	Z8	ESPOO_U_46.0 4.64G_0000064 d	2008	PH2	-	-	-	●	●
NOKIA	6230i	v 03.30 21-04-05 RM-72	2007		-	-	-	●	●
	5200	V 05.00 / RM- 174 (C)	2008	PH2	-	-	-	●	●
	6300	Ver 06.01 / RM- 217	2008	PH2	-	-	-	●	●
	6111	V3.41 27-10-05 RM-82	2007		-	-	-	●	●
	6021	v 03.83	2007		-	-	-	●	●
	6500s	V 04.81 RM-240	2008	PH2	-	-	-	●	●
	6822	46 18-02-05 RM-	2007		-	-	-	●	●
	E65	Ver 3.0633.69.00 / RM-208f	2008	PH2	-	-	-	●	●



LG	KE970	KE970P40-EUR-V10c-XXX-XX APR 07 2007	2008	3.30						
MOTOROLA	L7	R4513_G_08.B7.DAR_RB	2007	3.0	☆☆☆	●	●	●	●	●
	L6	R3511_G_0A.52.2AR	2007	3.0	☆☆☆	●	●	●	●	●
	Z3	R452B_G_08.01.02R	2007	3.0	☆☆	●	●	●	●	●
	K1	R4527_G_08.22.07R	2007	3.0	☆☆	●	●	●	●	●
	V3x	R25221LD_U.8.5.81.50R	2006	1.71	☆	●	●	●	●	●
	V3i	R479_G_08.B4.34R	2007	3.0	☆☆☆	-	●	-	●	●
NOKIA	3250	3.18	2007	3.0	☆☆	-	-	-	●	●
	5200	4.71	2008	3.30	☆☆☆	●	●	●	●	●
	5300	3.50	2007	3.0	☆☆☆☆	●	●	●	●	●
	6111	V3.41.27-10-05 RM-82	2006	1.71	☆☆☆	●	●	●	●	●
	6131	3.72	2007	3.0	☆☆	●	●	●	●	●
	6230i	v 03.30 21-04-05 RM-72	2006	1.71	☆☆☆	●	●	●	●	●
	6280									
	6300	4.2	2007	3.0	☆☆	●	●	●	●	●
	6820	v 03.15	2007	3.0	☆☆☆	●	●	-	●	●
	6822	V4.46 18-02-05 RM-69	2006	1.71	☆☆☆	●	●	-	●	●
	E65	1.0633.18.01	2008	3.30	☆☆	-	-	-	●	●
	N73	v3.0638.0.0.1	2007	3.0	☆☆	-	-	-	●	●
	N80	4.0632.0.38	2007	3.0	☆☆	-	-	-	●	●
	N95	21.0.016	2008	3.30	☆☆☆	-	-	-	●	●
SAGEM	My X6-2		2007	1.71	☆☆	-	-	-	●	●
	my700X	LM5.EB / 3580950006589 9 / 145672101312	2007	3.0	☆☆☆	-	-	-	●	●
SAMSUNG	D520	D520XXFD1	2007	3.0	☆☆☆	●	●	●	●	●
	D830	D830XXFH2	2007	3.0	☆	●	●	●	●	●
	D840	D840DXFG3	2007	3.0	☆	●	●	-	●	●
	D900	D900XAFG6	2007	3.0	☆	●	●	-	●	●
	E370	E370XAFD5	2006	1.71	☆	-	-	-	●	●
	E840	E840XXGD6	2008	3.30	☆☆	-	-	-	●	●
	E900	E900XXFJ2	2007	3.0	☆	●	●	-	-	●
	P300	P300XXFA7	2007	3.0	☆☆	●	●	-	●	-
	U600	U600XXGCB	2008	3.30	☆	-	-	-	●	●
	U700	U700XXGG3	2008	3.30	☆☆☆	●	●	●	●	●
	K750i	R1A041	2006	1.71	☆☆	●	●	●	●	●
	K770	R8BA024	2008	3.30	☆☆☆	●	●	●	●	●
	K800i	R1ED001	2007	3.0	☆☆☆	●	●	●	●	●

SONY ERICSSON	W300i	R9A031	2007	3.0	☆☆	-	●	-	●	●
	W580i	R6BC002	2008	3.30	☆☆ ☆	●	●	●	●	●
	W800i	R1BC002	2007	3.0	☆☆	-	●	-	●	●
	W810i	R4CE012	2006	1.71	☆☆	●	●	●	●	●
	W880i	R1JC002	2007	3.0	☆☆☆	-	●	●	●	●
	Z530i	R6AC001	2007	3.0	☆☆	●	●	●	●	●
	Z610i	R1ED001	2007	3.0	☆☆☆	●	●	●	●	●

(1) Renault decidió realizar las pruebas de sus sistemas mediante una sociedad independiente en las pruebas de compatibilidad Bluetooth.

(2) La calidad acústica de la comunicación manos libres depende de varios factores: el sistema manos libres Renault, las perturbaciones sonoras vinculadas al tipo de vehículo, la velocidad del vehículo, la calidad de recepción de la red, y finalmente el teléfono. Antes de recomendar un teléfono, Renault verifica la acústica de la comunicación de sus sistemas manos libres con cada teléfono a través de un organismo independiente. Este organismo realiza una prueba representativa en un trayecto por carretera que permita juzgar esta calidad acústica.

(3) DTMF : Dual Tone Modulation Frequency = frecuencia vocal. Posibilidad de emisión por el sistema de telefonía manos libres y el teléfono de tonos (pulsando \*, #, ...) que permita el control de servidores vocales (como de mensajería del operador).

Recuerdo del procedimiento de emparejamiento: para más información consulte el manual de usuario de los equipos o contacte con su concesionario Renault.

## TECNOLOGIA BLUETOOTH : Lista de móviles probados y recomendados por RENAULT



Leyenda :

Ultima puesta al día :

17/12/2008

●	Funciones disponibles	-	Funciones no disponibles	<b>Celdas en amarillo:</b>	Nuevo teléfono probado
				<b>Celdas en gris:</b>	Móviles probados no recomendados con el sistema Renault: la calidad intrínseca del teléfono móvil no está puesta en duda, pero las condiciones de emparejamiento entre el teléfono móvil y el sistema manos libres Renault no permiten garantizar un funcionamiento óptimo y seguro del sistema. (Puesta en espera automática, envío de tonos para el control de la mensajería, fiabilidad de la conexión Bluetooth)

### TELÉFONES MÓVILES

### Sistema radio / telefonía RADIOSAT BLUETOOTH / 3D Sound by ARKAMYS

Laguna III Coupé 10/2008 -->  
Mégane III 11/2008 -->

Laguna III 01/2009 -->

Según las versiones (consultar la Red Renault)

Marca	Modelo	Versión del software del teléfono	Fecha de las pruebas	Versión sistema Renault	Transferencia automática			Servidor vocal DTMF (3)	Envío manual de contactos
					Memoria tarjeta SIM	Memoria teléfono	Registro de llamadas		
Apple	iPhone	1.0.2 (1C28)	2008	38.07	-	●	●	●	-
	iPhone 3G	2.0.1 (5B108)	2008	48,12	●	●	●	●	●
LG	KF600	KF600AT-00-V10e-EUR-XX	2008	48,12					
HTC	S710	Windows Mobile @ 6 Standard CE OS 5.2.1236	2008	38.07	●	●	●	●	●
MOTOROLA	K1	R4527_G_08.12.10R_B	2008	38.07	●	●	●	●	●
	V3i	R479_G_08.B 4.38R	2008	38.07	●	●	●	●	●
	V8	R601.6.80.42.0FR	2008	48.12	●	●	●	●	●
	V9	R263313_U_A 0.02.03R3	2008	48.12	●	●	●	●	●
	Z3	R452F1_G_08.01.0RF	2008	38.07	●	●	●	●	●
NOKIA	2630	V04.90 RM-298	2008	48.12	●	●	●	●	●
	5200	V 03.93 20-11-06 RM-174	2008	38.07	●	●	●	●	●
	5300	V 03.50	2008	48.12	●	●	●	●	●
	6111	V 03.70 28-03-06 RM-82 (c) NMP	2008	38.07	●	●	●	●	●
	6300	V 05.00 27-04-07 RM-217	2008	38.07	●	●	●	●	●
	6500 slide	V 04.81	2008	48.12	●	●	●	●	●
	7500	V 03.42 14-17-07 RM-249	2008	38.07	●	●	●	●	●

	<b>N80</b>	V 4.0623.0.41 26-07-2006 RM-92 Nokia N80	2008	38.07	-	●	-	●	●
	<b>N95</b>	V 11.0.026 17 04-07 RM- 159	2008	38.07	-	●	-	●	●
<b>SAMSUNG</b>	<b>E840</b>	E848ZCGH3	2008	38.07	●	●	●	●	●
	<b>F300</b>	F300DXGE1	2008	38.07	●	●	-	●	●
	<b>G600</b>	MTG600.3	2008	48.12	●	●	●	●	●
	<b>U600</b>	U600DXGC4	2008	38.07	●	●	●	●	●
	<b>U700</b>	U700.07	2008	48.12					
	<b>U900</b>	U900.003	2008	48.12	●	●	●	●	●
<b>SONY ERICSSON</b>	<b>C902</b>	R3BA035	2008	48.12	●	●	●	●	●
	<b>K770i</b>	R8BC004	2008	48.12	●	●	●	●	●
	<b>K800i</b>	R1ED001	2008	38.07	●	●	●	●	●
	<b>S500</b>	R7AB004	2008	48.12	●	●	●	●	●
	<b>W580</b>	R6BD001	2008	38.07	●	●	●	●	●
	<b>W595</b>	R3DA026	2008	48.12	●	●	●	●	●
	<b>W910</b>	R1ED001	2008	48.12	●	●	●	●	●

(1) Renault decidió realizar las pruebas de sus sistemas mediante una sociedad independiente en las pruebas de compatibilidad Bluetooth.

(3) DTMF : Dual Tone Modulation Frequency = frecuencia vocal. Posibilidad de emisión por el sistema de telefonía manos libres y el teléfono de tonos (pulsando \*, #, ...) que permita el control de servidores vocales (como de mensajería del operador).

Recuerdo del procedimiento de emparejamiento: para más información consulte el manual de usuario de los equipos o contacte con su concesionario Renault.